

Briefschrijver

verzendsdatum: 23 oktober 2024
ons kenmerk: 1749046 / 1902956
inlichtingen bij: De heer R. Tempels
telefoonnummer: (0314) 377 426

onderwerp: Wateroverlast Bonifaciusstraat
uw kenmerk: --
uw brief van: 6 september 2024
bijlage: --

Beste briefschrijver,

Wij hebben uw brief van 6 september ontvangen. Hierbij ontvangt u onze reactie.

U geeft namens de bewoners van de Bonifaciusstraat aan dat er op 2 mei, 21 juli en 2 september 2024 water op straat bleef staan als gevolg van hevige regenval. Dit was vooral in het gedeelte van huisnummer 1 tot en met 31 (inclusief de zijstraat met de huisnummers 6 tot en met 10). Het duurde steeds enkele uren voordat het water wegliep via de riolering.

Deze extreme buien kan het rioolstelsel niet aan

In de Bonifaciusstraat en omgeving ligt een gemengd rioolstelsel. Dit betekent dat vuilwater en regenwater via hetzelfde gemengde rioolstelsel moet worden afgevoerd. Dit gemengde rioolstelsel is zo gemaakt dat buien van maximaal 20 millimeter neerslag per uur, die gemiddeld eens per twee jaar vallen, goed en snel verwerkt kunnen worden.

Buien van meer dan 20 millimeter per uur kunnen tijdelijk water op straat veroorzaken omdat het rioolstelsel meer water moet afvoeren dan waar het voor is gemaakt. De genoemde buien waren extreem, waarbij 45 tot 65 millimeter neerslag in maximaal 1,5 uur viel.

De gemeente is niet aansprakelijk voor deze wateroverlast

Wij vinden het erg vervelend dat u bij deze extreem hevige buien wateroverlast heeft ervaren. De gemeente is daarvoor echter niet aansprakelijk. Tijdens deze specifieke buien was er in de hele gemeente sprake van wateroverlast. Door klimaatverandering zal dit ook in de toekomst vaker voorkomen.

Wateroverlast vooral in lagergelegen gebieden met gemengd rioolstelsel

De problemen met wateroverlast tijdens extreem hevige buien ontstaan veelal in de laagst gelegen straten en wijken met een gemengd rioolstelsel. Er is hier geen sprake van een minder goed werkend of defect riool, maar van een tekort aan plekken (waterberging) waar het regenwater naartoe kan bij extreem hevige buien. Een lokale bergingsmogelijkheid is lastig te realiseren omdat in dit soort situaties al het water uit de hoger gelegen straten en wijken naar lager gelegen plekken blijft stromen. Daarom wordt vaak buiten het overlastgebied gezocht naar extra bergingsmogelijkheden.

De gemeente heeft de wateroverlastgebieden in beeld gebracht

De gemeente heeft in 2022-2023 een analyse uitgevoerd van de meest kwetsbare gebieden in de gemeente Doetinchem met betrekking tot wateroverlast. In deze analyse kwam de wijk 'Bezelhorst Noord', waar de Bonifaciusstraat toe behoort, naar voren als wateroverlastgebied. De in totaal vijftien wateroverlastgebieden die uit de analyse naar voren kwamen, zijn gerangschikt op de mate van overlast bij extreem hevige buien. We kunnen deze gebieden niet allemaal op korte termijn aanpakken. De eerste zeven gebieden met de meeste overlast willen we voor 2035 aanpakken en daarmee de wateroverlast verminderen. Wateroverlastgebied 'Bezelhorst Noord' (waartoe ook de Bonifaciusstraat hoort) hoort niet bij deze zeven locaties. Ook is er in uw wijk geen noodzaak om het gemengde riool te vervangen als gevolg van bijvoorbeeld ouderdom of slijtage.

Door maatregelen wordt de wateroverlast minder

Doordat op steeds meer plekken in de gemeente regenwater wordt losgekoppeld van het gemengde rioolstelsel, apart ingezameld en vertraagd afgevoerd (afkoppelmaatregel), worden de bestaande riolen op lager gelegen plekken steeds meer ontlast bij extreme buien. Ondanks dat dit op korte termijn geen verschil maakt in de overlast die u bij deze buien ervaart, maken we de gemeente Doetinchem op deze manier steeds beter bestand tegen extreme buien.

Mogelijk kunnen we al eerder maatregelen treffen

'De Happend (noord)' is in de gemeente Doetinchem het gebied met de grootste kans op veel wateroverlast bij extreme neerslag. De planning is om hier in 2028-2029 met maatregelen tegen wateroverlast aan het werk te gaan. Dit gebied grenst aan de zuidkant van uw wijk 'Bezelhorst Noord'. Daarom zijn er wellicht mogelijkheden om de Bonifaciusstraat al eerder af te koppelen dan gepland. Voor 'De Happend (noord)' worden op dit moment al onderzoeken gedaan om te bepalen welke werkzaamheden er moeten plaatsvinden om de wateroverlast te verminderen.

Regenwater afkoppelen van het gemengde rioolstelsel vermindert overlast

Dit kan door regenwater in de eigen tuin in de bodem te laten zakken, in plaats van via het gemengde riool af te voeren. Bijvoorbeeld door het afkoppelen van regenpijpen (dakoppervlak) op eigen terrein, het vervangen van verharding voor groen en het creëren van waterberging op eigen terrein. Hiervoor zijn ook subsidies beschikbaar: <https://www.buha.nl/waterengroen>.

Uitnodiging voor een persoonlijk gesprek

Wij gaan graag met u en/of een vertegenwoordiging van de Bonifaciusstraat in gesprek voor nadere toelichting of om eventuele vragen te beantwoorden. U kunt hiervoor een afspraak maken met meneer R. Tempels, adviseur klimaat en water. Hij is bereikbaar op (0314) 377 426. U kunt ook een e-mail sturen naar r.tempels@doetinchem.nl.

Een kopie van deze brief hebben wij verstrekt aan de gemeenteraad van Doetinchem en Buha bv.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Doetinchem,

J. Koetsier,
teamleider leefomgeving